

2009

Hüttenreferent wieder Ludwig Brandl

Neues Stromaggregat für Hüttenbetrieb muss kurzfristig ausgetauscht und in Betrieb genommen werden.

Kosten €15.000,-- *

2010

Die Wand der Ostfassade wird zum Wetterschutz mit Kupferblechen verkleidet und strahlt nun weithin sichtbar.
Durchführung Fa. Mangold, Kosten ca. €10.000,--

Einbau von neuen Fenstern im Bewirtungsteil durch Fa. Schütz.
Die Arbeiten werden von Alt-Hüttenreferent Karl Buchele organisiert

2011



Fenstereinbau Fertigstellung durch Fa. Schütz, Weilheim

Das mutterlose Schaf „Flauschi“, von Wanderern an der Hütte abgegeben, wird von den Kindern des Hüttenwirts mit der Flasche aufgezogen und verlebt hier einen Hüttensommer

Im Trockenraum wird eine mit Solarstrom/-wärme betriebene Belüftungsanlage eingebaut. Kosten ca. €3.000,--

Zufahrt zur Materialseilbahn wird mit Hilfe Weideverband und Forstverwaltung ausgebessert, Kosten ca. €10.000,--

Betriebsprüfung, neue Auflagen für Küche und Keller

2012



Winterschaden Wasserleitung, verursacht durch ein rostiges Verbindungsrohr in Länge von 20 cm, das mit Sand und Steinen verstopft war. Es muss die Leitung vom oberen zum unteren Wasserbehälter aufgedigelt werden.

Durchführung: Fa. Mangold

Zugseil der Materialbahn wird ausgewechselt ca. €8.000,--

Im Trockenraum wird ein Schuhtrockner für 20 Paar Schuhe installiert ca. €2.000,--

2013



Andi Rießenberger neuer Hüttenreferent

2014



Projekt "Garten-Möbel" für die Hütte der Berufsschule WM
Leitung: Tassilo Mayer und Andi Pfuhl

Im heißen August macht die Wasserversorgung schlapp,
Übergangslösung mit Leihaggregat zwischen Pumpenhaus und
Wasserspeicher

Erweiterung und Sanierung der Energieanlage und Erhöhung der
Leistung der Solarpaneele auf dem Dach um 50 %,
Durchführung Ing. Büro Berger ca. €21.000,--*

2015

Ausbesserungsarbeiten am Fahrweg durch Fa. Mangold
ca. € 5000,--

Austausch Hintertür €7.000,--

Bodenabläufe in WC und Waschräumen und 2. WC für Männer
aufgestellt

Durchführung: Fa. Mangold ca. €9.000,--

2016



neue Wasserversorgungsleitung (400m Länge, 85 m
Höhenunterschied) mit größerem Querschnitt benötigt
Hubschraubereinsatz zum Einfliegen von Material und
Minibagger. Leerrohre werden ebenso eingegraben
Kosten € 46.000,--*

Modernisierung des Pumphauses zur Erleichterung von Wartung
und Austausch

2017

Wegenetz zur und um die Hütte wird instand gesetzt durch viel
Eigenleistung

Sanierung „Hahnbichlsteig“ €27.000,--*

2018



Austausch der im Vorjahr abgeklemmten defekten Solarpaneele
und Austausch Warmwasserboiler. Ergebnis: Halbierung der
Aggregatbetriebsstunden im Vergleich zu 2014

Verschüttung der Zufahrt zur Materialbahn nach Unwetter.
Ungeplanter Kostenpunkt €10.000,--

Streichen von Fenstern und Türen in Eigenleistung

Neuer Rekord: 3086 Übernachtungen

2019

Christian Weiermann 20. Jahr Hüttenwirt



Hüttenreferent Andi Rießenberger bekommt jetzt auch offiziell Verstärkung durch Julia Mayer

Sanierung der Sanitärbereichs mit neuen Fenstern und Türen begonnen, €21.000,--

Arbeiten an der Bergstation der Materialseilbahn und Errichtung einer Laderampe zum Be- und Entladen
Durchführung: Fa. Mangold, ca. €28.000,--

2020

4.7.



Erstes Coronajahr - Die Hütte öffnet verspätet unter strengen Coronaauflagen. Nur 1217 Übernachtungen in dieser Saison

Fertigstellung Sanierung der Bad- und Waschräume und Installation neuer Waschtische
Durchführung Fa. Geiger, Eschenlohe €44.000,--

Neugestaltung des „Sektionsstüberls“ samt Boden und Stube durch Fa. Geiger €49.800,--*

2021

Zweites Coronajahr - Hütte öffnet wie im Vorjahr 4 Wochen später. Letzte Schneefälle behindern Auswinterung.

Neues Stromaggregat 20 KVA und Zuleitung zur Materialseilbahn
Durchführung Fa. Bücken/Essing und Mangold, €22.000,-- *

Sanierung Küche ca. €21.800,--*

16.10.

Christian Weiermann übergibt nach 22 Jahren die Hütte an seinen Nachfolger

2022

Dominik Reindl neuer Hüttenwirt

Sanierung Flur, Erdgeschoss, Treppenaufgang und 1. OG
Kosten ca. €45.000,--*